































コントローラー

持ち運びのときは、カバーがはずれないように注意して、下を両手で持つ。

める。

針の平らな面

針穴

## ② からぬいを試みよう QR

からぬいは、糸を使わないでぬうことです。

### ① ぬう準備をする

- ① おさえレバーでおさえを上げ、手前からおさえの下に布を入れる。
- ② はずみ車を手前に回し、ぬい始めの位置に針をさす。
- ③ おさを静かにおろし、両手を軽く布にそえる。

### ② からぬいをする

- ① 電源スイッチを入れる。
- ② コントローラーをゆっくり回して、ぬい始める。
- ③ 終わりに近づいたら速度をゆるめて止める。
- ④ はずみ車を手前に回して針を上げ、おさを上げる。

**安全** ミシンの安全な使い方  
→ 7ページ「安全に実習をしよう」

**運ぶとき**

- ・カバーの金具をしっかりとめてミシンの下を両手で持つ。
- ・机の安全なところに置く。

**電源**

- ・プラグを持って、コンセントに差しこんだりぬいたりする。
- ・ぬうとき以外は、電源を切る。

**ぬうとき**

- ・よそ見をしない。
- ・ぬっている人の体やミシンにさわらない。
- ・コントローラーは急に強くふまない。
- ・ぬうときだけコントローラーに足をのせる。

**ひとロメモ** ミシンは、昔は手回し式や足踏み式でしたが、今は電動になり、コンピュータミシンもあります。

ミシン針 / sewing machine needle

39