

## 校地内除染の様子についてお知らせします②


### 屋上部分



北校舎部分の洗浄の様子です。吸引式の高圧洗浄機での作業でした。洗浄後は色が変わっているのが見て取れます。



西側部分の時計台にも上って、屋上部分の洗浄をしました。



落ち葉等もとりながら、洗浄を進めました。



体育館の南西の中2階の部分です



体育館南東の中2階です



南校舎の屋上もきれいになりました。



北校舎西側部分です

# 体育館周辺・駐車場部分



体育館西側部分は、堆積物除去と表土除去を行いました

雑草・落ち葉・土の除去



体育館西側の玉砂利をすべて撤去し、高圧洗浄機で床面を洗いました



新しい砂利を入れました

駐車場部分を洗浄しているところです

体育館東側の洗浄です