

校地内除染の様子についてお知らせします③

校舎周辺



校舎西側、物置とフェンスの間の表土除去をしました。



音楽室の西側部分の表土除去をしました。



校舎西側フェンスの外の部分は、積もった堆積物を除去しました。



家庭科室西側の盛り土部分はすべて取り除きました。



飼育小屋周辺の表土除去と側溝の土上げをしました。



校舎東側の樹木は、枝打ち・剪定をし、下土部分の表土除去をしました。



北校舎、2年廊下の外側の砂利の部分を取り除き、新しく砂利を敷き詰めました。





北校舎1年教室と給食室・体育館の間も吸引式高圧洗浄機できれいになりました。



南校舎側から校庭に降りる階段も土を除去した後、吸引式高圧洗浄機できれいになりました。



西昇降口から校庭に降りる部分のスロープも吸引式高圧洗浄機を使ってきれいになりました。



西昇降口・児童クラブの前も、吸引式高圧洗浄機できれいになりました。



南校舎前通路の部分进行全面洗浄していただきました。



正門前部分も吸引式高圧洗浄機で、洗浄してもらいました。

○ 本日(12/14)と明日(12/15)も除染が入る予定です。